



RIVKLE® KIT DE MONTAGEM PARA PORCA REBITE



Reunidos agora em um prático e moderno estojo uma ferramenta de aplicação para porca rebite Rivkle® que abrange as medidas M3 a M6 para facilitar e alcançar locais de difícil acesso ou mesmo em processo de manutenção:

- Ferramenta Intercambiável;
- Praticidade para transportar;
- Estojo Moderno;
- Leve e Econômico;



FIXADORES

Kit de Montagem RIVKLE® plus

Cabeça Plana
Código 0123209030

Contém

- 50 Rebites M3 a M6
- 1 Ferramenta BRK01
- 4 pinos roscados M3 a M6
- 4 bocais M3 a M6
- 1 chave de aperto 1 manual de instruções




MOLAS

Kit de Montagem RIVKLE® plus

Cabeça Fina
Código 0123209040

Contém

- 50 Rebites M3 a M6
- 1 Ferramenta BRK01
- 4 pinos roscados M3 a M6
- 4 bocais M3 a M6
- 1 chave de aperto 1 manual de instruções



RIVKLE PLUS CABEÇA PLANA



Métrico									
d	B	D	E	d1 +0,1	e	S	REF	L	L2max
M3	7,0	5	1,0	5	0,7 - 1,5	0,7 - 1,5	RKPLUS3PO150	9	6
M4	9,0	6	1,0	6	0,5 - 3,0	1,5 - 4,0	RKPLUS4PO300	11,3	5,8
M5	10,0	7	1,0	7	0,5 - 3,0	1,7 - 4,2	RKPLUS5PO300	13,0	7,3
M6	13,0	9	1,5	9	0,5 - 3,0	2,0 - 4,5	RKPLUS6PO300	14,5	8,0




RIVKLE® KIT DE MONTAGEM PARA PORCA REBITE

RIVKLE PLUS CABEÇA FINA



Métrico									
d	B	D	E	d1 +0,1	e	S	REF	L	L2max
M3	6	5	0,3	5	0,7 - 1,5	0,5 - 1,3	RFPLUS3PO150	8	6
M4	6,7	6	0,3	6	0,5 - 3,0	1,9 - 4,4	RFPLUS4PO300	11,0	5,8
M5	8	7	0,3	7	0,5 - 3,0	2,3 - 4,8	RFPLUS5PO300	13,0	7,4
M6	10	9	0,4	9	0,5 - 3,0	2,1 - 4,6	RFPLUS6PO300	14,0	8,5



Substituição do bocal e do pino roscado:

Para troca do bocal (3), desparafuse-o da carcaça (2). Para remover o pino roscado (4) puxe-o fora da carcaça (2). Para a colocação de um novo pino roscado (4), insira-o até que este encoste no anel de ajuste (6).

Regulagem do comprimento do pino roscado X:

Abra totalmente a rebidadeira desrosqueando o anel de ajuste (7). Rosqueie a porca rebite RIVKLE® plus até que o pino roscado (4) aloje todos os filetes da rosca.

Desrosqueie o anel de ajuste (6) até que a porca rebite RIVKLE® plus encoste totalmente no bocal e trave essa posição por meio do anel recartilhado (7).

Regulagem do curso:

Consulte a tabela de especificações técnicas para definição do curso de rebiteagem (S).

Retire a porca rebite RIVKLE® plus do pino roscado (4), abra totalmente a rebidadeira e rosqueie o parafuso limitador (1) até o final do seu curso. Meça o comprimento inicial X1.

Feche a rebidadeira até encostar no parafuso (1) e meça o comprimento final X2. A diferença X1 - X2 corresponde ao curso de rebiteagem (s). Regule o curso de rebiteagem conf. especificado na tabela, por meio do parafuso limitador (1) e trave com a porca (5).

Procedimento de rebiteagem (consulte os estágios de montagem)


Recoloque a porca rebite RIVKLE® plus no pino roscado (4) e introduza-a no

furo da contra peça. Atente para o bom apoio entre a cabeça da porca rebite e a contra peça. Comprima o braço da rebidadeira até encostar no parafuso de ajuste (1). Abra a rebidadeira e desrosqueie a porca rebite RIVKLE® plus do pino roscado através do anel de ajuste (6). O procedimento de rebiteagem estará assim concluído.



RIVKLE® KIT DE MONTAGEM PARA PORCA REBITE

Estágios de Montagem:



Instruções de uso:

Antes da utilização, recomendamos realizar testes de montagem em uma amostra com a mesma espessura da contra peça a ser montada com porca rebite RIVKLE® plus.

Deverá ser evitada a inclinação da ferramenta durante a rebiteagem, caso contrário, o pino roscado e/ou a rosca da porca rebite poderão ser danificados.

Materiais

- Aço Carbono
- Aço Inoxidável
- Alumínio
- Latão

Vantagens do RIVKLE®

- Usado em chapas e perfis de parede fina
- Instalação em superfícies acabadas: galvanizadas ou pintadas
- Acesso de um único lado
- A prova de vazamento
- Aumento de produtividade
- Processo livre de poluição ambiental

Características

- Alta resistência à tração e ao torque
- Estampadas a frio ou usinadas
- Programa de fornecimento métrico e polegada

Tipos de Porca Rebite

- RIVKLE® PLUS CABEÇA PLANA
- RIVKLE® PLUS CABEÇA FINA
- RIVKLE® CLÁSSICO CABEÇA PLANA
- RIVKLE® SEXTAVADO

Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e teirá bem. SI 128:2